

## KARDAN VE WEBB TİPİ KONVEYÖRLER İÇİN TAVSİYE EDİLEN BAKIM LİSTESİ

### ZİNCİR

- Yağlama
- Aşırı Yanma
- Gevşek Zincir

### TAHRİK ÜNİTESİ

- Yağlama
  - Tahrik Zinciri
  - Makina Parçaları
  - Yataklar
  - Yağ Seviyesi
- Aşınma
  - Tahrik Zinciri
  - Zincir Dayama
  - Rulmanlar
  - Dişliler
- Ayarlamalar
  - Tahrik Zinciri Gerginliği
  - Zincir Dayama
  - Stop Swich Bağlantısı
  - Motor ve Redüktör Dişlilerini Hizala Civatalarını Kontrol Et
  - Kayışların Sağlamlığını ve Gerginliğini Kontrol Et
- Redüktör Yağını Aşırı Sızmalara karşı Kontrol Et
- Ünitenin Üzerindeki Civataların Sıklığını Kontrol Et
- Tahrik ve Gergi Yaylarının Rahat Açılıp Kapandığını Kontrol Et

### RAY

- Yatay ve Dikey Dönüşlerdeki Aşınmalar
- Yükleme ve Boşalma Bölgesindeki Aşınmalar
- Zincir Yolundaki Bozukluklar

### RULMAN

- Yağlama
- Arızalı Rulman
- Arızalı Pim
- Gevşek Civata

### DÖNÜŞLER

- Ray
- Flanş
- Ray Yüzey Aşınması
- Bağlantı Civataları Gevşek

### GENEL KONTROL

- Yağlama
- Stop Swich
- Rulmanlar
- Ray Yüzey Aşınması
- Bağlantı Civataları Gevşek
- Zincir Civataları Gevşek
- Gergi Hareket Mesafesi
- Gergi Yay Civatalarının Kontrolü
- Gergi Ünitesinin Durumu
- Yağlama
- Aşınma
- Rahat Hareketi
- Gergi ve Tahrik Kızakları Rahatlığı

### GÜVENLİK

- Denetleme esnasında da tüm

güvenlik önlemlerinin uygulanması